МИКРО-83 Инструкция





1.2 Конструктивне особенности



ВНИМАНИЕ! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ЛУЧЕМ Максимальное выходное излучение1mw







Использование прибора не по назначению, не соблюдение правил эксплуатации, может привести к его поломке, либо нанести вред здоровью.

- Не направляйте луч в глаза.
- Содержите прибор, особенно окна излучения, в чистоте.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Храните в сухом месте
- Не мойте прибор водой, он не является герметичным.
 При транспортировке прибора пользуйтесь чехлом.

2.1 Подготовка к работе

Открыть крышку батарейного отсека, вставить элементы питания в отсек, в соответствии с указателем полярности.



Повернуть ручку вкл/выкл питания из положения "OFF" в положение "ON", при этом произойдет разблокировка компенсатора.



1.1 Введение

Поздравляем вас! Вы приобрели современный, компактный, автоматический лазерный построитель плоскости с функцией построения 2-х вертикальных, одной горизонтальной плоскости.

Автоматический лазерный построитель плоскости, предназначен для выверки горизонтальных, вертикальных конструкций и поверхностей методом нивелирования с использованием автоматически установленных лазерных лучей.

Особенности МИКРО-83:

- вертикальная лазерная плоскость
- горизонтальная лазерная плоскость
- рабочий диапазон до 25 метров
- компактный размер и малый вес
- возможность работы с детектором (детектор поставляется отдельно)
- микротрегер

Комплектация МИКРО-83:

- 1 Автоматический лазерный построитель МИКРО-83
- 2 Кронштейн
- 3 Штатив ЕТ-75
- 4 Кейс для переноски и защиты прибора и аксессуаров
- 5 Марка
- 6 Алкалиновые батарейки размера АА 3 шт
- 7 Инструкция на русском языке









2.2 Использование прибора

работы прибора в режиме маркер (при разгоризонтировке не подает

сигнала)



Кнопка вкл/выкл фукнкции работы с детектором


> Контрольная панель

Режимы работы прибора

- а) Начальный режим работы прибора при включении. Включены вертикальная и горизонтальная плоскость
- б) Следующий режим работы, нажмите однократно на кнопку переключения режимов работы, включена только вертикальная плоскость.
- в) Нажав еще раз на кнопку переключения режимов работы, прибор переходит в режим работы, при котором включена только горизонтальная плоскость.
- г) Третье нажатие кнопки переключения режимов работы возвращает прибор в начальный режим работы.

МИКРО-83 способен построить 2 плоскости, под углом 90 градусов вертикальную и горизонтальную линию(120°) образующую перекрестие с вертикальной плоскостью. Вы можете применять данный прибор при производстве следующих видов работ:

- выравнивание стен, потолков, полов
- установка окон и дверей
- плиточные и облицовочные работы,
- установка подвесных потолков
- монтажные работы и т.д.



При начале работ отгоризонтируйте прибор регулировочными винтами .

Штатив с подъемником



Для производства более быстрых и точных работ, рекомендуется данный прибор установливать на штатив.



Установка МИКРО-83 на профессиональный штатив.

Лазерный диод	635нм видимый лазер, class II
Тип лазера	видимый красный лазер
Толщина лазера	1,5 мм на 5 м
Угол развертки лазерных лучей	120°
Точность	0.2 мм/м
Диапазон работы компенсатора	±2°
Температурный режим работы	-5° +40°
Питание:	2×АА элемента питания
Время работы	20 часов непрерывной работы
	при работе всех лазеров
Рабочий диапазон	До 25 м (без детектора)
	до 70 м (с детектором)
Размеры	65 х 85 х 95 мм
Bec	260г (без элементов питания)
Штатив	Максимальная высота 750 мм
	Размеры 370 x 180 x 160 мм
	. Вес 700г

3.2 Уход и хранение

- 1 Оберегайте прибор от попадания грязи, от ударов и падений
- 2 При перерывах в работе (если прибор остается на штативе) защищайте его от пыли (например, пластиковым пакетом)
- 3 После работы попавшую грязь удаляйте используя мягкую, сухую ткань
- 4 Не используйте растворяющие вещества, такие как бензин, ацетон или прочие растворители
- 5 При перерывах в работе больше нескольких дней извлекайте источники питания из прибора

3.3 Поиск неисправностей

Неисправность	Решение проблемы
Мигает индикатор синего цвета	Заменить источники питания
Мигают лазерные линии	Отгоризонтировать прибор
Точность не соответсвует заявленной	Обратиться в сервис центр
Прибор не включается (при нормальных ИП)	Обратиться в сервис центр

3.4 Предупреждения

- 1 Всегда используйте изделие согласно данного руководства
- 2 Избегайте прямого попадания в глаза лазерного луча
- 3 Не направляйте лазерный луч на ваше лицо, или лицо другого человека
- 4 Выключайте питание прибора перед его перемещением
- 5 Не ремонтируйте самостоятельно и не пытайтесь разобрать прибор
- 6 Ремонт прибора должен быть выполнен только уполномоченным центром обслуживания.

3.5 Сертификация

Данная продукция относится к типу строительных уровней и не требует прохождения сертификации на территори Российской Федерации

3.6 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи. В случае обнаружения заводского брака производится бесплатный ремонт или замена прибора. Гарантийный ремонт или замена осуществляется только при наличии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на приборы, имеющие внешние и внутренние повреждения, неисправности, полученные из-за неправильного использования, транспортировки или не правильного хранения.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

г. Санкт-Петербург:

<u>Приморский район,</u> ул. Сабировская, дом 37, офис 35 Тел: (812) 430-9756, 431-1173, 380-7925

Московский район, Московское шоссе, дом 25, вход справа

Тел: (812) 490-6689, 966-2200

Москва:

ул. Фридриха Энгельса, дом 75, строение 5, тел. (495) 921-0217

www.geospb.ru, www.redtrace.ru, e-mail: info@redtrace.ru